

山东省建设工程质量监督登记证书

监督注册编号: 06-04-2020-0003

富乐(烟台)新材料有限公司

经审核, 你单位报监时提交的1#车间(楼)、2#仓库(楼)、动力站检测中心、事故水池、传达项目的文件和资料符合规定, 同意办理工程质量监督登记手续, 并依据《建设工程质量管理条例》的规定对其实施政府质量监督。

特发此证



发证单位盖章

2020年 1月 9日

工程概况表

工程名称	<u>1#车间(楼)、2#仓库(楼)、动力站检测中心、事故水池、传达</u>			建设性质	<u>新建</u>
工程地点	<u>C-43小飞</u>			工程类别	<u>工业</u>
建筑面积(m ²) (建设规模)	<u>10318.5m²</u>	建筑高度		造价(万元)	<u>3734</u>
	其中 地上面积	<u>10048.5m²</u>	地上层数	结构类型	
中 地下面积	<u>270m²</u>	地下层数			
建设单位	<u>富乐(烟台)新材料有限公司</u>			项目负责人	<u>柳晶涛</u>
勘察单位	<u>山东省烟台地质工程勘察院</u>			项目负责人	<u>安辉</u>
设计单位	<u>山东百伟建设工程管理有限公司</u>			项目负责人	<u>高洋</u>
施工单位	<u>山东飞鸿建设集团有限公司</u>			项目经理	<u>李文涛</u>
监理单位	<u>烟台田园牧歌项目管理有限公司</u>			总监理工程师	<u>李喜云</u>
图审机构	<u>烟台市勘察设计审查服务中心</u>				
检测机构					
合同开工日期	<u>2019.12.31</u>	合同竣工日期	<u>2020.8.31</u>		
备注:	<u>1#车间: 5745.6m² 门式钢架结构 9.4m</u> <u>2#仓库: 1270.2m² 门式钢架结构 8.3m</u> <u>动力站检测中心: 2985.4m² 框架 15.7m</u> <u>事故水池: 270m² 传达 47.3m²</u>				